

Oxymètre JL030

211006



Fonction et Applications

Mesure et affichage simultanés de la teneur en oxygène et de la température (°C ou °F) de l'air ou de l'eau..

Caractéristiques techniques

- Teneur en oxygène de l'air ou de l'eau
- Calibrage automatique
- Correction automatique de température de 0 à 60 °C
- Affichage simultané de la teneur en oxygène et de la température (°C ou °F)
- Touche de correction pour mesures en solutions salines de 0 à 39 %
- Touche de correction d'altitude de 0 à 3 900 m
- Affichage par grands cristaux liquides (13 mm)
- Enregistrement et lecture des valeurs maxi, mini et moyenne
- Fonctionnement sur pile alcaline 9 V (non fournie)
- Extinction automatique en cas d'oubli
- Sortie RS232
- Masse : 323 g (sonde et pile comprises)